


1. Ostre krawędzie stępić
2. Spoinę oczyścić i szlifować

		Ul. Robotnicz 31 05-800 Pruszków tel: 0-22 7586693 fax: 0-22 7586376 e-mail: puczynski@puczynski.pl internet: www.puczynski.pl			
		Konstruował	Sprawdził	Rysował	Materiał
Nazwisko	M. Puczyński	M. Puczyński	M. Puczyński	0H18 szlif	13-07-58
Podpis				Skala	Format
Data	11/2004		11/2004	1:5	DFT
...wa części					Kosz